

# MATERIAL KERAS TAMAN KOTA DI KAWASAN PERKOTAAN SINGARAJA

Tabel 4.4 Material Keras Taman Kota di Kawasan Perkotaan Singaraja

No.	Nama Taman Kota	Pemanfaatan/Kondisi					
		A	B	C	D	E	F
1.	Taman I Gusti Ngurah Rai	√	√	√	√	√	√
		Baik	Baik	Kurang	Baik	Baik	Baik
2.	Taman Bung Karno	√	Tidak ada	√	√	√	√
		Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Taman Yuwana Asri	Tidak ada	Tidak ada	√	√	√	√
		-	-	Baik	Baik	Baik	Baik
4.	Taman Soenda Ketjil/ Taman Kebangsaan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	√	√
		-	-	-	-	Baik	Baik
5.	Taman Rumah Jabatan Bupati dan Laksmi Graha	√	Tidak ada	√	√	√	√
		Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik
6.	Taman Nirmala Asri (Rencana)	√	Tidak ada	√	Tidak ada	√	√
		Baik	-	Baik	-	Baik	Baik
7	Taman Eks Bank Perniagaan Umum (Rencana)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
		-	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Observasi Lapangan

Keterangan: A = Kolam, B = Tebing Buatan, C = Batuan, D = Jalan Setapak, E = Perkerasan, F = Lampu Taman

Penambahan daya tarik bagi pengunjung, suatu taman kota pada umumnya dilengkapi dengan material keras yang menjadi fasilitas taman, seperti kolam, tebing buatan, batuan, jalan setapak, perkerasan, dan lampu taman. Dari lima taman kota yang sudah dibangun, hanya Taman I Gusti Ngurah Rai yang memiliki material keras yang relatif komplit, walaupun kondisi batuannya masih kurang.

Empat taman lainnya material keras yang menjadi fasilitas taman belum seperti yang terdapat Taman I Gusti Ngurah Rai. Namun demikian, Taman I Gusti Ngurah Rai belum dilengkapi dengan tebing buatan sebagai daya tarik taman. Untuk jelasnya perhatikan Tabel 4.4.

Material keras yang sudah ada untuk melengkapi taman kota di Kawasan Perkotaan Singaraja pada umumnya ada dalam kondisi baik. Namun demikian, jika diperhatikan pada masing-masing taman, Taman Soenda Ketjil hanya dilengkapi dengan material keras berupa perkerasan dan lampu taman, sementara Taman Yuwana Asri belum dilengkapi material keras berupa kolam dan tebing buatan. Sempitnya areal taman merupakan salah satu penyebab kedua material keras tersebut tidak dibangun.

Pada taman yang masih dalam rencana, Taman Nirmala Asri material keras yang berupa kolam bukan sebagai estetika, melainkan sebagai fasilitas aktif taman untuk para pengunjung berupa kolam renang. Sementara pada Taman Eks BPU belum ada material keras yang dibangun karena masih dalam tahap perencanaan. (Balitbang/21).